

# 施工事例


土木

No.15


件名 吹抜けバルコニーの植栽植替え

内容 3階吹抜けに面したバルコニーにある植栽を、ツツジからヘデラヘリックスに樹種を変更し植替えを行った。

施工前



施工後



## ■ 工夫のポイント

吹抜け部に面したバルコニーの植栽剪定にあたっては、毎回、安全対策が必要であったが、今後の安全対策と維持管理コストを考慮し、剪定の必要がなく比較的維持管理しやすい地被類（下記参照）に植替えを行った。

（ツツジ）

日本に自生している植物で生長もそれほど速くなく育てやすい。小さいものでも50センチ程度に生長する。



（ヘデラヘリックス）

寒さに強く日陰でも生育が良く育てやすい頑健な地被類である。



## ★ ちょっとひと言

地被類とは…

主に地表面を覆って地肌を隠すように植栽する植物の総称です。壁面や斜面などの緑化にも適しています。